

henrik majgaard
torvet 2
dk-7400 herning
tel 97 12 99 11
hm@pressestof.dk
cvr.nr. 15 50 60 32

Den rette indstilling giver mere varme

Med lidt justering, omtanke og vedligeholdelse får boligejere langt mere ud af deres brændeovne, olie- og stoker/pillefyr, oplyser Schiedel Skorstene.

Hvad enten det drejer sig om en bil eller boligens opvarmning, handler det om at "komme længst muligt på literen." Derfor skal boligens varmekilder passes, plejes og betjenes korrekt. Det giver den bedst tænkelige energiudnyttelse og er med til at skåne miljøet. Samtidig luner det både i boligen og på bankkontoen.

Den største og mest effektive indsats kan man heldigvis selv stå for. Her handler det først og fremmest om almindelig omtanke og en forståelse for, hvordan processerne foregår.

Har man en brændeovn, er det vigtigt at betjene den rigtigt. Få godt med blus på i en fart - lad lågen stå på klem, så lufttilførslen er maksimal. Når ilden har godt fat, så fyr jævnlige og ofte med mindre stykker brænde, ikke halve træer. Giv stadig godt med luft, så forbrændingen er perfekt. Bliver der for varmt, er det bedre at holde igen og lade ilden dø lidt ud end at skrue ned for lufttilførslen, anbefaler Schiedel Skorstene.

Sørg også for at holde ovnen i god stand. Få for eksempel skorstensfejeren til også at rense ovnen, når han alligevel kommer for at feje skorstenen. Selv om det koster lidt ekstra, så bliver ovnen bedre til at afgive varme uden et lag sod indeni. Hvis pakningerne i låger og askeskuffer er utætte, skal de ubetinget skiftes, påpeger Schiedel Skorstene. Ellers er det svært at styre, hvor luften kommer ind. Kommer der for meget luft ind i bunden af ovnen, brænder træet dårligt. Det flammer ganske vist kraftigt, men vil samtidigt give for mange uforbrændte røggasser. Derfor skal det meste af luften tilføres øverst.

Røgvendeplader skal også være intakte. Normalt ligger der en røgvendeplade på skrå øverst i brændkammeret, ligesom der også kan sidde nogle højere oppe i ovnen. Ildfast beklædning er også vigtig, da ovnen bliver beskadiget med defekt indvendig beklædning.

Har man et stoker/pillefyr, kan det som regel indstilles til forskellige brændselstyper. Man skal dog være opmærksom på lufttilførsel og røgteperatur, hvis man skifter fra træpiller til korn. Fyret skal brænde kraftigt nok til at forbrænde rent, og kedlen skal kunne holdes tør for fugt. Man skal muligvis fjerne en røgslagsplade eller lignende for at holde en passende røgteperatur. Specielt forår og efterår, hvor varmebehovet er lille, bør man sikre, at kedlen ikke går ned på så lille et bål, at der opstår problemer med kondensfugt. Det kan i værste fald give gennemtæring af kedlen. Om sommeren skal man overveje alternativ opvarmning af brugsvand, da stoker/pillefyr i mange tilfælde har svært ved at gå tilstrækkeligt langt ned i varmeydelse. En solfanger med en vandtank kan være et godt supplement.

Har boligejeren et gammelt oliefyret, anbefaler Schiedel Skorstene at undersøge, hvor vidt man bør udskifte brænderen eller måske hele anlægget. Et 25 år gammelt anlæg kan være urentabelt, selv om en grundig justering, hvor røgteperaturen optimeres, hjælper selv en gammel kedel. Se også kritisk på brugsvandsopvarmningen. En tilkalket vandbeholder kan give et stort overforbrug.

Der er flere gode råd, tips og detaljer om fyring og skorstene på www.schiedel.dk.

Billedtekst: **Lun på terrassen året rundt.** Med en havepejs er der udsigt til langt flere hyggestunder, også uden for sommersæsonen. Her er det en Kingfire-pejs fra Schiedel Skorstene, som er bygget sammen med husets brændeovn indenfor.

Yderligere oplysninger:

Klaus Thomsen, tlf. 70 10 20 11

Schiedel Skorstene A/S, Industrivej 23, 7470 Karup J

Tekst og billeder kan downloades på pressestof.dk

